

Auszug BBPneo 26.01.2026/Kilian Martin

8.4	Änderung	6.008-NIC	4500	Sa-do-Hf	Orchweiler Nord	Heckelweil 99/201	Orchweiler Nord	Sa 66W201	Weichenmeuerung mit PSS	3.1.5h	11.07.2027	09.00	26.07.2027	05.00	Schichtwechsel	So	Arbeits	Arbeits	80.1.2.7.8	Nacharbeiten + QS + Neuaufgeschleifen Sa/So Logistikkeis nicht erforderlich	Weichenmeuerung mit PSS: Stück: 7, r 0, cm 0	
8.5	Änderung	6.008-NIC	4500	Sa-do-Hf	Orchweiler Nord	Sa 66W202	Orchweiler Nord	Sa 200	Weichenmeuerung mit PSS	3.1.5h	11.07.2027	09.00	26.07.2027	05.00	Schichtwechsel	So	Arbeits	Arbeits	80.1.2.7.8	Nacharbeiten + QS + Neuaufgeschleifen Sa/So Logistikkeis nicht erforderlich	Weichenmeuerung mit PSS: Stück: 7, r 0, cm 0	
8.6	Änderung	6.008-NIC	4500	Sa-do-Hf	Orchweiler Nord	Sa 66W224	Orchweiler Nord	Heckelweil 99/201	Weichenmeuerung mit PSS	3.1.5h	11.07.2027	09.00	26.07.2027	05.00	Schichtwechsel	So	Arbeits	Arbeits	80.1.2.7.8	Nacharbeiten + QS + Neuaufgeschleifen Sa/So Logistikkeis nicht erforderlich	Weichenmeuerung mit PSS: Stück: 7, r 0, cm 0	
8.7	Änderung	6.008-NIC	4500	Sa-do-Hf	Orchweiler Nord	Sa 66W221	Orchweiler Nord	Heckelweil 99/201	Weichenmeuerung mit PSS	3.1.5h	11.07.2027	09.00	26.07.2027	05.00	Schichtwechsel	So	Arbeits	Arbeits	80.1.2.7.8	Nacharbeiten + QS + Neuaufgeschleifen Sa/So Logistikkeis nicht erforderlich	Weichenmeuerung mit PSS: Stück: 7, r 0, cm 0	
8.8	Änderung	6.008-NIC	4500	Sa-do-Hf	Orchweiler Nord	Sa 66W231	Orchweiler Nord	Sa 66W232	Weichenmeuerung mit PSS	3.1.5h	11.07.2027	09.00	26.07.2027	05.00	Schichtwechsel	So	Arbeits	Arbeits	80.1.2.7.8	Nacharbeiten + QS + Neuaufgeschleifen Sa/So Logistikkeis nicht erforderlich	Weichenmeuerung mit PSS: Stück: 7, r 0, cm 0	
9.1	Änderung	6.008-NIC	4500	Sa-do-Hf	Orchweiler Nord	Km 171.522	Orchweiler Nord	Km 171.522	Weichenmeuerung mit PSS	3.1.5h	11.07.2027	22.00	26.07.2027	04.00	Schichtwechsel	So-Mo	Arbeits	Arbeits	80.1.2.7.8	Nacharbeiten + QS + Neuaufgeschleifen So/Mo Logistikkeis nicht erforderlich	Weichenmeuerung mit PSS: Stück: 7, r 0, cm 0	
9.2	Änderung	6.008-NIC	4500	Sa-do-Hf	Orchweiler Nord	Heckelweil 99/201	Orchweiler Nord	Heckelweil 99/201	Weichenmeuerung mit PSS	3.1.5h	11.07.2027	22.00	26.07.2027	04.00	Schichtwechsel	So-Mo	Arbeits	Arbeits	80.1.2.7.8	Nacharbeiten + QS + Neuaufgeschleifen So/Mo Logistikkeis nicht erforderlich	Weichenmeuerung mit PSS: Stück: 7, r 0, cm 0	
9.3	Änderung	6.008-NIC	4500	Sa-do-Hf	Orchweiler Nord	Heckelweil 99/201	Orchweiler Nord	Sa 66W204	Weichenmeuerung mit PSS	3.1.5h	11.07.2027	22.00	26.07.2027	04.00	Schichtwechsel	So-Mo	Arbeits	Arbeits	80.1.2.7.8	Nacharbeiten + QS + Neuaufgeschleifen So/Mo Logistikkeis nicht erforderlich	Weichenmeuerung mit PSS: Stück: 7, r 0, cm 0	
9.4	Änderung	6.008-NIC	4500	Sa-do-Hf	Orchweiler Nord	Heckelweil 99/201	Orchweiler Nord	Sa 66W201	Weichenmeuerung mit PSS	3.1.5h	11.07.2027	22.00	26.07.2027	04.00	Schichtwechsel	So-Mo	Arbeits	Arbeits	80.1.2.7.8	Nacharbeiten + QS + Neuaufgeschleifen So/Mo Logistikkeis nicht erforderlich	Weichenmeuerung mit PSS: Stück: 7, r 0, cm 0	
9.5	Änderung	6.008-NIC	4500	Sa-do-Hf	Orchweiler Nord	Sa 66W202	Orchweiler Nord	Sa 200	Weichenmeuerung mit PSS	3.1.5h	11.07.2027	22.00	26.07.2027	04.00	Schichtwechsel	So-Mo	Arbeits	Arbeits	80.1.2.7.8	Nacharbeiten + QS + Neuaufgeschleifen So/Mo Logistikkeis nicht erforderlich	Weichenmeuerung mit PSS: Stück: 7, r 0, cm 0	
9.6	Änderung	6.008-NIC	4500	Sa-do-Hf	Orchweiler Nord	Sa 66W224	Orchweiler Nord	Heckelweil 99/201	Weichenmeuerung mit PSS	3.1.5h	11.07.2027	22.00	26.07.2027	04.00	Schichtwechsel	So-Mo	Arbeits	Arbeits	80.1.2.7.8	Nacharbeiten + QS + Neuaufgeschleifen So/Mo Logistikkeis nicht erforderlich	Weichenmeuerung mit PSS: Stück: 7, r 0, cm 0	
9.7	Änderung	6.008-NIC	4500	Sa-do-Hf	Orchweiler Nord	Sa 66W221	Orchweiler Nord	Heckelweil 99/201	Weichenmeuerung mit PSS	3.1.5h	11.07.2027	22.00	26.07.2027	04.00	Schichtwechsel	So-Mo	Arbeits	Arbeits	80.1.2.7.8	Nacharbeiten + QS + Neuaufgeschleifen So/Mo Logistikkeis nicht erforderlich	Weichenmeuerung mit PSS: Stück: 7, r 0, cm 0	
9.8	Änderung	6.008-NIC	4500	Sa-do-Hf	Orchweiler Nord	Sa 66W231	Orchweiler Nord	Sa 66W232	Weichenmeuerung mit PSS	3.1.5h	11.07.2027	22.00	26.07.2027	04.00	Schichtwechsel	So-Mo	Arbeits	Arbeits	80.1.2.7.8	Nacharbeiten + QS + Neuaufgeschleifen So/Mo Logistikkeis nicht erforderlich	Weichenmeuerung mit PSS: Stück: 7, r 0, cm 0	