

SW km 23,400-23,550**Abbildung 1: Luftaufnahme, Ausschnitt, BayernAtlas**



Abbildung 2: Blick Richtung Treuchtlingen



Abbildung 3: Böschungsgeländer



Abbildung 4: Felsreste in der Böschung



Abbildung 5: Draufsicht auf Stützwand



Abbildung 6: Entwässerungsloch der Stützwand



Abbildung 7: Entwässerungen durch Erdreich überdeckt



Abbildung 8: Zustand Magerbeton der Stützwand



Abbildung 9: Ausbruchsflächen der Stützwand



Abbildung 10: Endbereich der Stützmauer, voll vermoost



Abbildung 11: Blick entlang der Stützmauer Richtung Treuchtlingen



Abbildung 12: Blick auf Gleise oberhalb der Stützwand



Abbildung 13: Blick Richtung Süden Oberhalb der Böschung



Abbildung 14: Blick Richtung Südosten Oberhalb der Böschung



Abbildung 15: Blick Richtung Nordosten Oberhalb der Böschung