Richtlinie		tVE der Variante ID	589170															
Bahnbetrieb																		Baubetriebsplanung, Betra und La
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme																	406.1103V03 Seite x/x	

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten															Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen	Leistungsmengen	Abhängigkeiten
					betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme								vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung									
lfd Nr.	tVE-ID	Änderung	IB BK	Bündelnummer	VzG-Str.	Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle	bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Unterbrechung	Durchgehende Unterbrechung	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, Ffz / Ffz X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgaboerte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich		Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1	2743934		KKM		4000	La	Heitersheim	Km 228.1	Bad Krozingen	Km 224.3	Gleiserneuerung	17h	07.08.2027	06:30	07.08.2027	23:30	Durchgehend		Nein	Nein			160 / 120		Schutz-La 120 für Aufbau ATWS Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 2450	
2.1	2738616		KKM		4000	Sp dg Hgl	Heitersheim	Hauptsignal 88A	Bad Krozing Nord	Hauptsignal 77P2	sonstige Arbeiten	13h	07.08.2027	07:00	07.08.2027	20:00	Durchgehend		Nein	Nein	freie Strecke RBKR-RHE				Vorarbeiten Aufbau ATWS im Nachbargleis Logistikgleis nicht erforderlich		
2.2	2738618		KKM		4000	Sp dg Hgl	Bad Krozing Nord	Hauptsignal 77P3	Bad Krozing Nord	Spl 77W19	sonstige Arbeiten	13h	07.08.2027	07:00	07.08.2027	20:00	Durchgehend		Nein	Nein	freie Strecke RBKR-RHE				Vorarbeiten Aufbau ATWS im Nachbargleis Logistikgleis nicht erforderlich		
3.1	2738543		KKM		4000	TSP	Heitersheim	Hauptsignal 88FF	Bad Krozing Nord	Hauptsignal 77FF	sonstige Arbeiten	5h	08.08.2027	00:00	08.08.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	Weichenbereich Anst. Anst. Anst.Anst.Anst.1				Vorarbeiten TSP: Kamiso, Längserde, Suchschachtungen, Schienen verziehen Logistikgleis nicht erforderlich		
3.2	2738545		KKM		4000	TSP	Bad Krozingen	Hauptsignal 77F	Heitersheim	Hauptsignal 88F	sonstige Arbeiten	5h	08.08.2027	00:00	08.08.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	Weichenbereich Anst. Anst. Anst.Anst.Anst.1				Vorarbeiten TSP: Kamiso, Längserde, Suchschachtungen, Schienen verziehen Logistikgleis nicht erforderlich		
4	2743936		KKM		4000	La	Heitersheim	Km 228.1	Stlk 77239	Km 225.3	Gleiserneuerung	22h	08.08.2027	02:00	08.08.2027	23:30	Durchgehend		Nein	Nein			160 / 120		Schutz-La 120 Vorarbeiten Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 2450	
5	2738571		KKM		4000	ESP	Bad Krozingen	Hauptsignal 77F	Heitersheim	Sperrsignal LS W2X	sonstige Arbeiten	18h	08.08.2027	05:00	08.08.2027	23:15	Durchgehend		Nein	Nein	freie Strecke RHE-RBKR				Vorarbeiten ESP: Kamiso, Längserde, Suchschachtungen, Schienen verziehen Logistikgleis nicht erforderlich		
6.1	2738585		KKM		4000	TSP	Heitersheim	Hauptsignal 88FF	Bad Krozingen	Hauptsignal 77FF	sonstige Arbeiten	5h	08.08.2027	23:15	09.08.2027	04:15	Durchgehend		Nein	Nein	Weichenbereich Anst. Anst. Anst.Anst.Anst.1				Vorarbeiten TSP: Kamiso, Längserde, Suchschachtungen, Schienen verziehen Logistikgleis nicht erforderlich		
6.2	2738589		KKM		4000	TSP	Bad Krozingen	Hauptsignal 77F	Heitersheim	Hauptsignal 88F	sonstige Arbeiten	5h	08.08.2027	23:15	09.08.2027	04:15	Durchgehend		Nein	Nein	Weichenbereich Anst. Anst. Anst.Anst.Anst.1				Vorarbeiten TSP: Kamiso, Längserde, Suchschachtungen, Schienen verziehen Logistikgleis nicht erforderlich		
7.1	2738676		KKM		4312	Sp Hgl	Freiburg(Brg)Gbf	Hauptsignal P1	Freiburg(Brg)Gbf	Sperrsignal 1	sonstige Arbeiten	15d + 23:59h	11.08.2027	00:00	26.08.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein					Baulogistik Freiburg Gbf Gl. A1, A2, A3 Logistikgleis nicht erforderlich		
7.2	2738678		KKM		4312	Sp Hgl	Freiburg(Brg)Gbf	Hauptsignal P3	Freiburg(Brg)Gbf	Hauptsignal N3	sonstige Arbeiten	15d + 23:59h	11.08.2027	00:00	26.08.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein					Baulogistik Freiburg Gbf Gl. A1, A2, A3 Logistikgleis nicht erforderlich		
7.3	2738676		KKM		4312	Sp Hgl	Freiburg(Brg)Gbf	Hauptsignal P2	Freiburg(Brg)Gbf	Sperrsignal 2	sonstige Arbeiten	15d + 23:59h	11.08.2027	00:00	26.08.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein					Baulogistik Freiburg Gbf Gl. A1, A2, A3 Logistikgleis nicht erforderlich		
8	2738654		KKM		4314	Sp Ngl	Neuenburg Gbf	Weichenbereich Gz 534/2	Neuenburg Gbf	GEA km 2,600	sonstige Arbeiten	15d + 23:59h	11.08.2027	00:00	26.08.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein					sonstige Infrastruktur: 4314, RNBGG, Gleis 13 PB bis Gz W30 Baulogistik Neuenburg (Baden) Gleis 13 Logistikgleis nicht erforderlich		
9	2738655		KKM		4312	Sp Ngl	Freiburg(Brg)Gbf	GEA km 4,900	Freiburg(Brg)Gbf	Weichenstamm Grz 47	sonstige Arbeiten	15d + 23:59h	11.08.2027	00:00	26.08.2027	23:59	Durchgehend		Nein	Nein					sonstige Infrastruktur: 4312, RFG, PB bis Gz W93N Baulogistik Freiburg Gbf Gl. Bsüd Logistikgleis nicht erforderlich		
10.1	2738632		KKM		4000	TSP	Heitersheim	Hauptsignal 88FF	Bad Krozingen	Hauptsignal 77FF	sonstige Arbeiten	7h	13.08.2027	23:00	14.08.2027	06:00	Durchgehend		Nein	Nein	Weichenbereich Anst. Anst. Anst.Anst.Anst.1				TSP Fr/Sa: Fachdienste, Einbau Isolator bei Gz W2 arbeiten nur unter TSP aufgrund Lärmschutz mit ATWS Logistikgleis nicht erforderlich		
10.2	2738633		KKM		4000	TSP	Bad Krozingen	Hauptsignal 77F	Heitersheim	Hauptsignal 88F	sonstige Arbeiten	7h	13.08.2027	23:00	14.08.2027	06:00	Durchgehend		Nein	Nein	Weichenbereich Anst. Anst. Anst.Anst.Anst.1				TSP Fr/Sa: Fachdienste, Einbau Isolator bei Gz W2 arbeiten nur unter TSP aufgrund Lärmschutz mit ATWS Logistikgleis nicht erforderlich		
11	2738561		KKM		4000	Sp Hgl	Bad Krozing Nord	Hauptsignal 77P4	Bad Krozing Nord	Hauptsignal 77ZR4	Gleiserneuerung	9d + 23:00h	13.08.2027	23:00	23.08.2027	22:00	Durchgehend		Nein	Nein					RBKR Gleis 4 Hinterstellung Arbeitszüge zur Zufahrt ins Baugleis Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 2450	
12	2743938		KKM		4000	La	Stlk 77239	Km 225.3	Heitersheim	Km 228.1	Gleiserneuerung	9d + 21:00h	14.08.2027	02:00	23.08.2027	23:00	Durchgehend		Nein	Nein			160 / 120		Schutz-La 120 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 2450	
13	2738551		KKM		4000	ESP	Bad Krozingen	Hauptsignal 77F	Heitersheim	Weichenstamm Grz 2	Gleiserneuerung	9d + 16:00h	14.08.2027	06:00	23.08.2027	22:00	Durchgehend		Nein	Nein	freie Strecke RHE-RBKR				Erneuerung Gleis Heitersheim - Bad Krozingen km 227,900 - 225,450 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 2450	
14.1	2738594		KKM		4000	TSP	Heitersheim	Hauptsignal 88FF	Bad Krozingen	Hauptsignal 77FF	sonstige Arbeiten	2 * 5h	15.08.2027	00:00	22.08.2027	05:00	Schichtw eise	So	Nein	Nein	Weichenbereich Anst. Anst. Anst.Anst.Anst.1				TSP Sa/So Logistikgleis nicht erforderlich		
14.2	2738595		KKM		4000	TSP	Bad Krozingen	Hauptsignal 77F	Heitersheim	Hauptsignal 88F	sonstige Arbeiten	2 * 5h	15.08.2027	00:00	22.08.2027	05:00	Schichtw eise	So	Nein	Nein	Weichenbereich Anst. Anst. Anst.Anst.Anst.1				TSP Sa/So Logistikgleis nicht erforderlich		
15.1	2738615		KKM		4000	TSP	Heitersheim	Hauptsignal 88FF	Bad Krozingen	Hauptsignal 77FF	sonstige Arbeiten	2 * 5h	15.08.2027	23:20	23.08.2027	04:20	Schichtw eise	So	Nein	Nein	Weichenbereich Anst. Anst. Anst.Anst.Anst.1				TSP So/Mo Logistikgleis nicht erforderlich		
15.2	2738616		KKM		4000	TSP	Bad Krozingen	Hauptsignal 77F	Heitersheim	Hauptsignal 88F	sonstige Arbeiten	2 * 5h	15.08.2027	23:20	23.08.2027	04:20	Schichtw eise	So	Nein	Nein	Weichenbereich Anst. Anst. Anst.Anst.Anst.1				TSP So/Mo Logistikgleis nicht erforderlich		
16	2738550		KKM		4000	Sp dg Hgl	Heitersheim	Hauptsignal 88F	Heitersheim	Weichenstamm Grz 2	Gleiserneuerung	5h	18.08.2027	06:00	18.08.2027	11:00	Durchgehend		Nein	Nein					langer GWB: einfädeln Großmaschine, schottern+stopfen, Oberbauschw eißungen Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 2450	
17	2738563		KKM		4000	Sp dg Hgl	Heitersheim	Hauptsignal 88F	Heitersheim	Weichenstamm Grz 2	Gleiserneuerung	5d + 13:30h	21.08.2027	06:30	26.08.2027	20:00	Durchgehend		Nein	Nein	SG 1				langer GWB: einfädeln Großmaschine, schottern+stopfen, Oberbauschw eißungen Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 2450	
18	2738574		KKM		4000	La	Heitersheim	Km 227.9	Stlk 77239	Km 225.4	Gleiserneuerung	23h	23.08.2027	20:00	24.08.2027	19:00	Durchgehend		Nein	Nein			160 / 90		Nachlauf -La 90 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 2450	
19.1	2738629		KKM		4000	TSP	Heitersheim	Hauptsignal 88FF	Bad Krozingen	Hauptsignal 77FF	sonstige Arbeiten	5h	29.08.2027	00:00	29.08.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	Weichenbereich Anst. Anst. Anst.Anst.Anst.1				Nacharbeiten TSP: Abbau ATWS, Rückbau Längserde Logistikgleis nicht erforderlich		
19.2	2738630		KKM		4000	TSP	Bad Krozingen	Hauptsignal 77F	Heitersheim	Hauptsignal 88F	sonstige Arbeiten	5h	29.08.2027	00:00	29.08.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	Weichenbereich Anst. Anst. Anst.Anst.Anst.1				Nacharbeiten TSP: Abbau ATWS, Rückbau Längserde Logistikgleis nicht erforderlich		
20.1	2738626		KKM		4000	TSP	Heitersheim	Hauptsignal 88FF	Bad Krozingen	Hauptsignal 77FF	sonstige Arbeiten	5h	29.08.2027	23:15	30.08.2027	04:15	Durchgehend		Nein	Nein	Weichenbereich Anst. Anst. Anst.Anst.Anst.1				Nacharbeiten TSP: Abbau ATWS, Rückbau Längserde Logistikgleis nicht erforderlich		
20.2	2738625		KKM		4000	TSP	Bad Krozingen	Hauptsignal 77F	Heitersheim	Hauptsignal 88F	sonstige Arbeiten	5h	29.08.2027	23:15	30.08.2027	04:15	Durchgehend		Nein	Nein	Weichenbereich Anst. Anst. Anst.Anst.Anst.1				Nacharbeiten TSP: Abbau ATWS, Rückbau Längserde Logistikgleis nicht erforderlich		