DB InfraGO AG
Nord

DB InfraGO

Bauvorhaben

Erneuerung DL Göttingen

Strecke 3600, Bahn-km 245,455

Anlage: Fotodokumentation

(nur zur Information)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lage des Bauwerks im Netz 1
Abbildung 2: Lage des Bauwerks im Luftbild 1
Abbildung 3: Schallschutzwand rdB 2
Abbildung 4: Blick über die Strecke von rdB 2
Abbildung 5: Durchlass rdB 3
Abbildung 6: Durchlass rdB 3
Abbildung 7: Durchlass rdB 4
Abbildung 8: Durchlass rdB 4
Abbildung 9: Geländer über dem Durchlass ldB 5
Abbildung 10: Durchlass ldB 5
Abbildung 11: Durchlass ldB 6
Abbildung 12: Treppe rdB zur SÜ Sieberweg 6
Abbildung 13: SÜ Sieberweg km 245,077 7
Abbildung 14: Zuwegung ldB 7
Abbildung 15: Zuwegung ldB 8




Abbildung 1: Lage des Bauwerks im Netz



Abbildung 2: Lage des Bauwerks im Luftbild



Abbildung 3: Schallschutzwand rdB



Abbildung 4: Blick über die Strecke von rdB



Abbildung 5: Durchlass rdB



Abbildung 6: Durchlass rdB



Abbildung 7: Durchlass rdB



Abbildung 8: Durchlass rdB



Abbildung 9: Geländer über dem Durchlass ldB



Abbildung 10: Durchlass ldB



Abbildung 11: Durchlass ldB



Abbildung 12: Treppe rdB zur SÜ Sieberweg



Abbildung 13: SÜ Sieberweg km 245,077



Abbildung 14: Zuwegung ldB



Abbildung 15: Zuwegung ldB