



## Anlage 5 - Fotodokumentation

Projekt: Verlegung von Schutzrohren DN 1500 5%  
ABS 462 – Grenze D/NL Emmerich- Oberhausen Bauabschnitt 2

Ort: Dinslaken

Thema/Bauwerk: Baugrunderkundungen

Datum:

29.04.2022

Seiten: 2

### Dateien:

Bild 1: Blickrichtung Nordost km 10,0+74 Richtung Startgrube

Bild 2: Schurf zur Kabelinspektion nah der Zielgrube km 10,0+74

Bild 3: Blick auf dem Bahnsteig, Blickrichtung Nordost, bewaldetes Gelände

### Inhalt:

Ist Zustand

## Fotodokumentation

| Strecke 2273                                                                      | Februar März 2022 | Strecke 2273                                                                       | März 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |                   |  |           |
| <p>Bild 1:<br/>Blickrichtung Nordost km 10,0+74 Richtung Startgrube</p>           |                   | <p>Bild 2:<br/>Schurf zur Kabelinspektion nah der Zielgrube km 10,0+74</p>         |           |

## Fotodokumentation

| Strecke 2273                                                                          | März 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |           |
| <p>Bild 3:<br/>Blick auf dem Bahnsteig, Blickrichtung Nordost, bewaldetes Gelände</p> |           |

VORLAGE\_Fotodokumentation\_HP. Lembeck

