

SW km 7,750-7,791



Abbildung 1: Luftaufnahme, Ausschnitt, BayernAtlas



Abbildung 2: Ansicht entlang der Stützwand in Richtung Donauwörth



Abbildung 3: Ausbruchsflächen der Stützwand



Abbildung 4: Böschungsansicht vom Gleisbereich



Abbildung 5: Feldweg oberhalb der Gleisanlage

SW km 10,440-10,450




Abbildung 6: Luftaufnahme, Ausschnitt, BayernAtlas



Abbildung 7: Ansicht entlang der Stützwand in Richtung Donauwörth



Abbildung 8: Breite der Stützwand



Abbildung 9: Böschungsansicht vom Gleisbereich



Abbildung 10: Ausbruchsflächen der Stützwand