Fotodokumentation Saarbrücken Hbf – Umrüstung Aufzug Neubau Ost



Abbildung 1 – unterer Einstiegsbereich mit alten Aktenaufzügen (rechts neben Personenaufzügen, außer Betrieb)



Abbildung 2 – im Treppenhaus Zugänge zu den beiden Maschinenräumen und separater Technikraum (Tür rechts im Bild)




Abbildung 3 – bestehender Maschinenraum (linker Aufzug) mit Zwischenverteilung



Abbildung 4 – bestehender Maschinenraum (rechter Aufzug) mit Kabelweg zu linkem Maschinenraum



Abbildung 5 – bestehender Maschinenraum (rechter Aufzug) mit Zwischenverteilung und Kabeldurchführung in Technikraum



Abbildung 6 – bestehende UV B 9.00 im separaten Technikraum neben dem Maschinenraum der beiden Aufzüge



Abbildung 7 – bestehende Schachtgrube linker Aufzug



Abbildung 8 – bestehende Schachtgrube rechter Aufzug



Abbildung 9 – bestehende HV B im separaten Technikraum im Keller